

調査日				粉碎機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近 (参考値: 100dB程度)							事業地敷地 (基準値: 60dB未満)								
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2025	5	1	木	稼働前 (非稼働)	57.0	53.4	57.8	53.9	57.3	56.5	57.8	○	57.2	55.2	53.4	61.4	55.8	54.0	61.4	×
				稼働中	99.1	99.3	130.3	130.5	98.3	93.6	130.5	×	70.5	76.6	73.1	78.0	75.1	72.6	78.0	×

調査日				粉碎機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近 (参考値: 0.270 mg/m³)							事業地敷地 (基準値: 0.270 mg/m³未満)								
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2025	5	1	木	稼働中	0.016	0.018	0.014	0.025	0.013	0.015	0.017	○	0.012	0.012	0.013	0.011	0.013	0.012	0.012	○

調査日				水質																
年	月	日	曜日	COD <基準値: BOD換算値・2mg/L未満>					pH <基準値: 6.5以上8.5以下>					濁度 <基準値: SS換算値・25mg/L未満>						
				1回目	2回目	3回目	平均値	BOD換算値	合否	1回目	2回目	3回目	平均値	合否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS換算値	合否
2025	5	1	木				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査: 該当なし (集水柵内に滞留水なし)

